



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Everöds Elbyrå jämfört med Penthon

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/everods-elbyra/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

Everöds Elbyrå har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

4,7 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,6 % för Everöds Elbyrå.

1 pp skillnad

Everöds Elbyrå ligger närmast Penthon vid installation av tillbehör

2,8 % icke-godkända punkter för Everöds Elbyrå, jämfört med 1,8 % för Penthon.

+20 pp

Everöds Elbyrå har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Penthon.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

20 %

av Everöds Elbyrås offentliga besiktningar är godkända


Everöds Elbyrå

20 %



Penthon

0 %



Everöds Elbyrå

5

besiktningar


Penthon

6

besiktningar


Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Everöds Elbyrå  Penthon

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Penthon	Everöds Elbyrå
Tillbehör	36 granskade kontrollpunkter	98,2 %	97,2 %
			
Solpaneler	58 granskade kontrollpunkter	86,2 %	84,5 %
			
Växelriktare	136 granskade kontrollpunkter	95,8 %	92,6 %
			
Montagesystem	51 granskade kontrollpunkter	87,1 %	82,4 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Everöds Elbyrå Penthon



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Everöds Elbyrå är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/everods-elbyra/data/jamfor/penthon

