



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

EviSol AB jämfört med genomsnittet

2021–2025

2 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/evisol-ab/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

7,9 pp färre fel

**EviSol AB presterar bättre än
genomsnittet vid installation av
växelriktare**

0 % icke-godkända punkter mot 7,9 % för genomsnittet.

2 besiktningar

**EviSol AB har 2 offentliga besiktningar i
underlaget**

Rapporten bygger på 2 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av EviSol ABs offentliga besiktningar är godkända


EviSol AB

0 %



Genomsnittet

15,6 %



EviSol AB

2

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar




Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 EviSol AB  Genomsnittet

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	EviSol AB
Växeriktare	40 granskade kontrollpunkter	92,1 %	100 %
			
Montagesystem	42 granskade kontrollpunkter	85,3 %	88,1 %
			
Tillbehör	41 granskade kontrollpunkter	95,9 %	97,6 %
			
Solpaneler	32 granskade kontrollpunkter	89 %	90,6 %
			
Batteri	41 granskade kontrollpunkter	96,3 %	95,1 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där EviSol AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/evisol-ab/data

