



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Fortum jämfört med Enwell

2021–2025

## 3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/fortum/data/jamfor/enwell](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/fortum/data/jamfor/enwell)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

# 0 %

**Andelen godkända besiktningar är densamma**

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

# 3,1 pp

**Fortum har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare**

9,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,3 % för Enwell.

# 18,1 pp

**Enwell har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

19,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 37,2 % för Fortum.

# 0 %

**Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma**

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**0 %**

av Fortums offentliga besiktningar är godkända


Fortum

0 %



Enwell

0 %



Fortum

**3**  
besiktningar

Enwell

**5**  
besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

Fortum Enwell

|      |             |             |             |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 2021 | <div></div> | 0 %<br>1 st | -<br>0 st   |
| 2023 | <div></div> | 0 %<br>1 st | -<br>0 st   |
| 2024 | <div></div> | 0 %<br>1 st | 0 %<br>2 st |
| 2025 | <div></div> | -<br>0 st   | 0 %<br>3 st |

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp                                                                        |                              | Enwell | Fortum        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|
| <b>Växeriktare</b>                                                                  | 65 granskade kontrollpunkter | 87,7 % | <b>90,8 %</b> |
|    |                              |        |               |
| <b>Solpaneler</b>                                                                   | 31 granskade kontrollpunkter | 89,5 % | <b>83,9 %</b> |
|    |                              |        |               |
| <b>Tillbehör</b>                                                                    | 13 granskade kontrollpunkter | 93,1 % | <b>84,6 %</b> |
|    |                              |        |               |
| <b>Montagesystem</b>                                                                | 43 granskade kontrollpunkter | 80,9 % | <b>62,8 %</b> |
|  |                              |        |               |
| <b>Optimerare</b>                                                                   | 6 granskade kontrollpunkter  | 90,9 % | <b>50 %</b>   |
|  |                              |        |               |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Fortum Enwell



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Fortum är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Enwell jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergiqualitet.se/leverantor/fortum/data/jamfor/enwell](http://www.solenergiqualitet.se/leverantor/fortum/data/jamfor/enwell)

