



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Freebo jämfört med Assemblin Solar AB

2021–2025

24 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/freebo/data/jamfor/assemblin-solar-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för Freebo.

29,1 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

8,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 38 % för Freebo.

1,6 pp skillnad

Freebo ligger närmast Assemblin Solar AB vid installation av batterier

7,7 % icke-godkända punkter för Freebo, jämfört med 6,1 % för Assemblin Solar AB.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Freebo.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Freebos offentliga besiktningar är godkända


Freebo

0 %



Assemblin Solar AB

40 %



Freebo

24

besiktningar

Assemblin Solar AB

15

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Freebo Assemblin Solar AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Assemblin Solar AB	Freebo
Batteri	13 granskade kontrollpunkter	93,9 %	92,3 %
Tillbehör	210 granskade kontrollpunkter	97,5 %	94,8 %
Växelriktare	815 granskade kontrollpunkter	97,2 %	88,8 %
Solpaneler	307 granskade kontrollpunkter	98,4 %	77,5 %
Montagesystem	447 granskade kontrollpunkter	91,1 %	62 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Freebo är registrerad som installatör.

Jämförelse

Assemblin Solar AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/freebo/data/jamfor/assemblin-solar-ab

