



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**

# Freebo jämfört med Solar Collect AB

2021–2025

## 24 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/freebo/data/jamfor/solar-collect-ab](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/freebo/data/jamfor/solar-collect-ab)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +66,7 pp

**Solar Collect AB har högre andel godkända besiktningar**

66,7 % godkända, jämfört med 0 % för Freebo.

### 1,5 pp

**Freebo har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör**

5,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Solar Collect AB.

### 34,8 pp

**Solar Collect AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

3,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 38 % för Freebo.

### +33,3 pp

**Solar Collect AB har fler besiktningar med få anmärkningar**

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Freebo.

## Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 0 %

av Freebos offentliga besiktningar är godkända

Freebo

0 %



Solar Collect AB

66,7 %



Freebo

## 24

besiktningar

Solar Collect AB

## 3

besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

Freebo Solar Collect AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp                                                                        |                               | Solar Collect AB | Freebo        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Tillbehör</b>                                                                    | 210 granskade kontrollpunkter | 93,3 %           | <b>94,8 %</b> |
|    |                               |                  |               |
| <b>Växelriktare</b>                                                                 | 815 granskade kontrollpunkter | 95,7 %           | <b>88,8 %</b> |
|    |                               |                  |               |
| <b>Solpaneler</b>                                                                   | 307 granskade kontrollpunkter | 93,5 %           | <b>77,5 %</b> |
|    |                               |                  |               |
| <b>Montagesystem</b>                                                                | 447 granskade kontrollpunkter | 96,8 %           | <b>62 %</b>   |
|  |                               |                  |               |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Freebo är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Solar Collect AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/freebo/data/jamfor/solar-collect-ab](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/freebo/data/jamfor/solar-collect-ab)

