



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



FuturaEnergi jämfört med Assemblin Solar AB

2021–2025

11 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/futuraenergi/data/jamfor/assemblin-solar-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för FuturaEnergi.

2,5 pp

FuturaEnergi har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,5 % för Assemblin Solar AB.

13,3 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,9 % för FuturaEnergi.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för FuturaEnergi.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av FuturaEnergis offentliga besiktningar är godkända


FuturaEnergi

0 %



Assemblin Solar AB

40 %



FuturaEnergi

11

besiktningar

Assemblin Solar AB

15


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 FuturaEnergi  Assemblin Solar AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Assemblin Solar AB	FuturaEnergi
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	97,5 %	100 %
Batteri	40 granskade kontrollpunkter	93,9 %	95 %
Växelriktare	358 granskade kontrollpunkter	97,2 %	90,2 %
Montagesystem	121 granskade kontrollpunkter	91,1 %	81 %
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	98,4 %	85,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Assemblin Solar AB	FuturaEnergi
Skåne län	7 respektive 6 besiktningar	33,3 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både FuturaEnergi och Assemblin Solar AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där FuturaEnergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Assemblin Solar AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/futuraenergi/data/jamfor/assemblin-solar-ab

