



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

GoSol Energi jämfört med Penthon

2021–2025

137 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/gosol-energi/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+9,5 pp

GoSol Energi har högre andel godkända besiktningar

9,5 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

10,6 pp

GoSol Energi har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

8,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Penthon.

2,6 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,4 % för GoSol Energi.

+6,6 pp

GoSol Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

6,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Penthon.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

9,5 %

av GoSol Energis offentliga besiktningar är godkända

GoSol Energi

9,5 %



Penthon

0 %



GoSol Energi

137

besiktningar


Penthon

6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ GoSol Energi ■ Penthon


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


Produktgrupp		Penthon	GoSol Energi
Optimerare	147 granskade kontrollpunkter	80,6 %	91,2 %
Solpaneler	2 176 granskade kontrollpunkter	86,2 %	90,4 %
Batteri	1 427 granskade kontrollpunkter	95,8 %	95,6 %
Montagesystem	2 795 granskade kontrollpunkter	87,1 %	85,6 %
Växeriktare	3 805 granskade kontrollpunkter	95,8 %	93,5 %
Tillbehör	804 granskade kontrollpunkter	98,2 %	95,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Penthon	GoSol Energi
Västra Götalands län	20 respektive 5 besiktningar	0 %	15 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både GoSol Energi och Penthon.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där GoSol Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/gosol-energi/data/jamfor/penthon

