



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

GoSol Energi jämfört med SunBro

2021–2025

137 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/gosol-energi/data/jamfor/sunbro



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+53,4 pp

SunBro har högre andel godkända besiktningar

62,9 % godkända, jämfört med 9,5 % för GoSol Energi.

12,1 pp

SunBro har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,4 % för GoSol Energi.

2,2 pp skillnad

GoSol Energi ligger närmast SunBro vid installation av batterier

4,4 % icke-godkända punkter för GoSol Energi, jämfört med 2,2 % för SunBro.

+58,3 pp

SunBro har fler besiktningar med få anmärkningar

64,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,6 % för GoSol Energi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

9,5 %

av GoSol Energis offentliga besiktningar är godkända

GoSol Energi

9,5 %



SunBro

62,9 %



GoSol Energi

137

besiktningar


SunBro

97

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ GoSol Energi ■ SunBro


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SunBro	GoSol Energi
Batteri	1 427 granskade kontrollpunkter	97,8 %	95,6 %
Tillbehör	804 granskade kontrollpunkter	97,9 %	95,6 %
Växelriktare	3 805 granskade kontrollpunkter	97,9 %	93,5 %
Optimerare	147 granskade kontrollpunkter	95,8 %	91,2 %
Solpaneler	2 176 granskade kontrollpunkter	97,9 %	90,4 %
Montagesystem	2 795 granskade kontrollpunkter	97,7 %	85,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


GoSol Energi SunBro



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		SunBro	GoSol Energi
Västra Götalands län	20 respektive 97 besiktningar	62,9 %	15 %



Upp till sju län med minst tre besiktningar för både GoSol Energi och SunBro.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där GoSol Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

SunBro jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/gosol-energi/data/jamfor/sunbro

