



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Göteborg Energi Aktiebolag jämfört med Solcellskompaniet Väst

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/solcellskompaniet-vast



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+28,6 pp

Solcellskompaniet Väst har högre andel godkända besiktningar

28,6 % godkända, jämfört med 0 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

2,8 pp

Göteborg Energi Aktiebolag har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

5 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,8 % för Solcellskompaniet Väst.

12,6 pp

Solcellskompaniet Väst har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,2 % för Göteborg Energi Aktiebolag.

+14,3 pp

Solcellskompaniet Väst har fler besiktningar med få anmärkningar

14,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Göteborg Energi Aktiebolag.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Göteborg Energi Aktiebolags offentliga besiktningar är godkända


Göteborg Energi Aktiebolag

0 %



Solcellskompaniet Väst

28,6 %



Göteborg Energi Aktiebolag

6

besiktningar

Solcellskompaniet Väst

7


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Göteborg Energi Aktiebolag ■ Solcellskompaniet Väst




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solcellskompaniet Väst	Göteborg Energi Aktiebolag
Växelriktare	239 granskade kontrollpunkter	92,2 %	95 %
Montagesystem	162 granskade kontrollpunkter	87,4 %	88,3 %
Tillbehör	56 granskade kontrollpunkter	98,1 %	98,2 %
Solpaneler	114 granskade kontrollpunkter	89,7 %	87,7 %
Batteri	28 granskade kontrollpunkter	94,3 %	85,7 %
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	94,4 %	81,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Solcellskompaniet Väst	Göteborg Energi Aktiebolag
Västra Götalands län	6 respektive 7 besiktningar 28,6 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Göteborg Energi Aktiebolag och Solcellskompaniet Väst.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Göteborg Energi Aktiebolag är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solcellskompaniet Väst jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/goteborg-energi-aktiebolag/data/jamfor/solcellskompaniet-vast

