



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Green Hero AB jämfört med Penthon

2021–2025

## 8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/green-hero-ab/data/jamfor/penthon](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/green-hero-ab/data/jamfor/penthon)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

# 0 %

**Andelen godkända besiktningar är densamma**

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

# 12,8 pp

**Penthon har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

12,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,7 % för Green Hero AB.

# 3,7 pp skillnad

**Green Hero AB ligger närmast Penthon vid installation av tillbehör**

5,5 % icke-godkända punkter för Green Hero AB, jämfört med 1,8 % för Penthon.

# 0 %

**Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma**

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**0 %**

av Green Hero ABs offentliga besiktningar är godkända

Green Hero AB

0 %



Penthon

0 %



Green Hero AB

**8**

besiktningar

Penthon

**6**

besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Green Hero AB Penthon


|      |             |             |             |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 2022 | <div></div> | -<br>0 st   | 0 %<br>1 st |
| 2023 | <div></div> | 0 %<br>2 st | 0 %<br>2 st |
| 2024 | <div></div> | 0 %<br>5 st | 0 %<br>3 st |
| 2025 | <div></div> | 0 %<br>1 st | -<br>0 st   |

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | Penthon | Green Hero AB |
|----------------------|-------------------------------|---------|---------------|
| <b>Tillbehör</b>     | 73 granskade kontrollpunkter  | 98,2 %  | <b>94,5 %</b> |
| <b>Växeriktare</b>   | 314 granskade kontrollpunkter | 95,8 %  | <b>91,4 %</b> |
| <b>Batteri</b>       | 73 granskade kontrollpunkter  | 95,8 %  | <b>89 %</b>   |
| <b>Solpaneler</b>    | 130 granskade kontrollpunkter | 86,2 %  | <b>76,9 %</b> |
| <b>Montagesystem</b> | 183 granskade kontrollpunkter | 87,1 %  | <b>74,3 %</b> |
| <b>Optimerare</b>    | 5 granskade kontrollpunkter   | 80,6 %  | <b>60 %</b>   |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Green Hero AB är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/green-hero-ab/data/jamfor/penthon](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/green-hero-ab/data/jamfor/penthon)

