



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Green Hero AB jämfört med Sol1 AB

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/green-hero-ab/data/jamfor/sol1-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Green Hero AB.

3,7 pp

Green Hero AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

8,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,3 % för Sol1 AB.

6 pp

Sol1 AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5 % icke-godkända punkter, jämfört med 11 % för Green Hero AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Green Hero ABs offentliga besiktningar är godkända


Green Hero AB

0 %



Sol1 AB

33,3 %



Green Hero AB

8

besiktningar

Sol1 AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Green Hero AB Sol1 AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol1 AB	Green Hero AB
Växelriktare	314 granskade kontrollpunkter	87,7 %	91,4 %
Solpaneler	130 granskade kontrollpunkter	78,3 %	76,9 %
Montagesystem	183 granskade kontrollpunkter	79,4 %	74,3 %
Tillbehör	73 granskade kontrollpunkter	100 %	94,5 %
Batteri	73 granskade kontrollpunkter	95 %	89 %
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	80 %	60 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Green Hero AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol1 AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/green-hero-ab/data/jamfor/sol1-ab

