



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



GuldSolByggen jämfört med KomByggSol

2021–2025

16 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/guldsolbyggen/data/jamfor/kombyggisol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

KomByggSol har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för GuldSolByggen.

23,2 pp

KomByggSol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,7 % för GuldSolByggen.

2,3 pp skillnad

GuldSolByggen ligger närmast KomByggSol vid installation av växelriktare

10,4 % icke-godkända punkter för GuldSolByggen, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

+40 pp

KomByggSol har fler besiktningar med få anmärkningar

40 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för GuldSolByggen.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av GuldSolByggens offentliga besiktningar är godkända


GuldSolByggen

0 %



KomByggSol

40 %



GuldSolByggen

16

besiktningar

KomByggSol

5


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ GuldSolByggen ■ KomByggSol




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		KomByggSol	GuldSolByggen
Batteri	115 granskade kontrollpunkter	77,8 %	91,3 %
Växeriktare	604 granskade kontrollpunkter	91,9 %	89,6 %
Tillbehör	201 granskade kontrollpunkter	100 %	93,5 %
Solpaneler	207 granskade kontrollpunkter	98,1 %	85,5 %
Optimerare	51 granskade kontrollpunkter	100 %	78,4 %
Montagesystem	293 granskade kontrollpunkter	94,5 %	71,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där GuldSolByggen är registrerad som installatör.

Jämförelse

KomByggSol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/guldsolbyggen/data/jamfor/kombyggisol

