



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Hallabro Elekriska jämfört med genomsnittet

2021–2025

1 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hallabro-elekriska/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

12,7 pp färre fel

Hallabro Elektriska presterar bättre än
genomsnittet vid installation av
optimerare

0 % icke-godkända punkter mot 12,7 % för genomsnittet.

1 besiktningar

Hallabro Elektriska har 1 offentliga
besiktningar i underlaget

Rapporten bygger på 1 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

100 %

av Hallabro Elektriskas offentliga besiktningar är godkända


Hallabro Elektriska

100 %



Genomsnittet

15,6 %



Hallabro Elektriska

1

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Hallabro Elektriska ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Hallabro Elektriska
Optimerare	17 granskade kontrollpunkter	87,3 %	100 %
			
Solpaneler	16 granskade kontrollpunkter	89 %	93,7 %
			
Tillbehör	15 granskade kontrollpunkter	95,9 %	100 %
			
Montagesystem	20 granskade kontrollpunkter	85,3 %	80 %
			
Växelriktare	38 granskade kontrollpunkter	92,1 %	81,6 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Hallabro Elektriska är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/hallabro-elektriska/data

