



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Hammarö Solenergi jämfört med Bredsands El & Solteknik

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hammaro-solenergi/data/jamfor/bredsands-el-solteknik



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+37,5 pp

Hammarö Solenergi har högre andel godkända besiktningar

37,5 % godkända, jämfört med 0 % för Bredsands EI & Solteknik.

14 pp

Hammarö Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,5 % för Bredsands EI & Solteknik.

3,5 pp

Bredsands EI & Solteknik har lägre felfrekvens vid installation av batterier

4,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,3 % för Hammarö Solenergi.

+37,5 pp

Hammarö Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

37,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Bredsands EI & Solteknik.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

37,5 %

av Hammarö Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Hammarö Solenergi

37,5 %



Bredsands EI & Solteknik

0 %



Hammarö Solenergi

8

besiktningar

Bredsands EI & Solteknik

7


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Hammarö Solenergi ■ Bredsands El & Solteknik




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Bredsands El & Solteknik	Hammarö Solenergi
Montagesystem	146 granskade kontrollpunkter	80,5 %	94,5 %
Växeriktare	179 granskade kontrollpunkter	90,6 %	96,6 %
Solpaneler	98 granskade kontrollpunkter	91,3 %	96,9 %
Tillbehör	108 granskade kontrollpunkter	97,1 %	96,3 %
Batteri	180 granskade kontrollpunkter	95,2 %	91,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Hammarö Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Bredsands El & Solteknik jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hammaro-solenergi/data/jamfor/bredsands-el-solteknik

