



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Hammarö Solenergi jämfört med Dalhem Sol

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hammaro-solenergi/data/jamfor/dalhem-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+37,5 pp

Hammarö Solenergi har högre andel godkända besiktningar

37,5 % godkända, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.

11,2 pp

Hammarö Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,7 % för Dalhem Sol.

3,2 pp

Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,3 % för Hammarö Solenergi.

+37,5 pp

Hammarö Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

37,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

37,5 %

av Hammarö Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Hammarö Solenergi

37,5 %



Dalhem Sol

0 %



Hammarö Solenergi

8

besiktningar


Dalhem Sol

7

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Hammarö Solenergi ■ Dalhem Sol


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Dalhem Sol	Hammarö Solenergi
Montagesystem	146 granskade kontrollpunkter	83,3 %	94,5 %
Solpaneler	98 granskade kontrollpunkter	87 %	96,9 %
Växelriktare	179 granskade kontrollpunkter	96,3 %	96,6 %
Tillbehör	108 granskade kontrollpunkter	96,3 %	96,3 %
Batteri	180 granskade kontrollpunkter	94,9 %	91,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Hammarö Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Dalhem Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hammaro-solenergi/data/jamfor/dalhem-sol

