



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Hammarö Solenergi jämfört med Skandica Solar

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hammaro-solenergi/data/jamfor/skandica-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+17,9 pp

Hammarö Solenergi har högre andel godkända besiktningar

37,5 % godkända, jämfört med 19,6 % för Skandica Solar.

7,7 pp

Hammarö Solenergi har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

3,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Skandica Solar.

1,2 pp skillnad

Skandica Solar ligger närmast Hammarö Solenergi vid installation av batterier

9,5 % icke-godkända punkter för Skandica Solar, jämfört med 8,3 % för Hammarö Solenergi.

+34,2 pp


Hammarö Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

37,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 3,3 % för Skandica Solar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

37,5 %

av Hammarö Solenergis offentliga besiktningar är godkända



Hammarö Solenergi

8

besiktningar

Skandica Solar

153


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Hammarö Solenergi ■ Skandica Solar



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Skandica Solar	Hammarö Solenergi
Växeriktare	179 granskade kontrollpunkter	88,9 %	96,6 %
Montagesystem	146 granskade kontrollpunkter	89,1 %	94,5 %
Tillbehör	108 granskade kontrollpunkter	91,8 %	96,3 %
Solpaneler	98 granskade kontrollpunkter	92,5 %	96,9 %
Batteri	180 granskade kontrollpunkter	90,5 %	91,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Hammarö Solenergi Skandica Solar



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Hammarö Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Skandica Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hammaro-solenergi/data/jamfor/skandica-solar

