



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Hammarö Solenergi jämfört med SolNord AB

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hammaro-solenergi/data/jamfor/solnord-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,5 pp

Hammarö Solenergi har högre andel godkända besiktningar

37,5 % godkända, jämfört med 4 % för SolNord AB.

9,3 pp

Hammarö Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,8 % för SolNord AB.

2,4 pp

SolNord AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,3 % för Hammarö Solenergi.

+29,5 pp

Hammarö Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

37,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 8 % för SolNord AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

37,5 %

av Hammarö Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Hammarö Solenergi

37,5 %



SolNord AB

4 %



Hammarö Solenergi

8

besiktningar

SolNord AB

25


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Hammarö Solenergi ■ SolNord AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SolNord AB	Hammarö Solenergi
Montagesystem	146 granskade kontrollpunkter	85,2 %	94,5 %
Solpaneler	98 granskade kontrollpunkter	91,7 %	96,9 %
Växelriktare	179 granskade kontrollpunkter	93,1 %	96,6 %
Tillbehör	108 granskade kontrollpunkter	95,6 %	96,3 %
Batteri	180 granskade kontrollpunkter	94,1 %	91,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Hammarö Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

SolNord AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hammaro-solenergi/data/jamfor/solnord-ab

