



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Hammarö Solenergi jämfört med Solpanelen.nu

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hammaro-solenergi/data/jamfor/solpanelennu



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+37,5 pp

Hammarö Solenergi har högre andel godkända besiktningar

37,5 % godkända, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.

30,2 pp

Hammarö Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,3 % för Solpanelen.nu.

4,6 pp skillnad

Solpanelen.nu ligger närmast Hammarö Solenergi vid installation av batterier

12,9 % icke-godkända punkter för Solpanelen.nu, jämfört med 8,3 % för Hammarö Solenergi.

+37,5 pp

Hammarö Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

37,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

37,5 %

av Hammarö Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Hammarö Solenergi

37,5 %



Solpanelen.nu

0 %



Hammarö Solenergi

8

besiktningar

Solpanelen.nu

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Hammarö Solenergi ■ Solpanelen.nu



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solpanelen.nu	Hammarö Solenergi
Solpaneler	98 granskade kontrollpunkter	66,7 %	96,9 %
Montagesystem	146 granskade kontrollpunkter	76,9 %	94,5 %
Tillbehör	108 granskade kontrollpunkter	88,9 %	96,3 %
Växeriktare	179 granskade kontrollpunkter	90,1 %	96,6 %
Batteri	180 granskade kontrollpunkter	87,1 %	91,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Hammarö Solenergi Solpanelen.nu



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Hammarö Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solpanelen.nu jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hammaro-solenergi/data/jamfor/solpanelennu

