



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Hammarö Solenergi jämfört med Vattenfall

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hammaro-solenergi/data/jamfor/vattenfall



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+31,2 pp

Hammarö Solenergi har högre andel godkända besiktningar

37,5 % godkända, jämfört med 6,3 % för Vattenfall.

16,6 pp

Hammarö Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,7 % för Vattenfall.

0,9 pp

Vattenfall har lägre felfrekvens vid installation av batterier

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,3 % för Hammarö Solenergi.

+31,2 pp

Hammarö Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

37,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,3 % för Vattenfall.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

37,5 %

av Hammarö Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Hammarö Solenergi

37,5 %



Vattenfall

6,3 %



Hammarö Solenergi

8

besiktningar

Vattenfall

16


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Hammarö Solenergi ■ Vattenfall



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vattenfall	Hammarö Solenergi
Solpaneler	98 granskade kontrollpunkter	80,3 %	96,9 %
Montagesystem	146 granskade kontrollpunkter	80,6 %	94,5 %
Växelriktare	179 granskade kontrollpunkter	88 %	96,6 %
Tillbehör	108 granskade kontrollpunkter	91,9 %	96,3 %
Batteri	180 granskade kontrollpunkter	92,6 %	91,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Hammarö Solenergi Vattenfall



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Hammarö Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hammaro-solenergi/data/jamfor/vattenfall

