



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



HD Norrsken jämfört med genomsnittet

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hd-norrsken/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

4,1 pp färre fel

HD Norrsken presterar bättre än
genomsnittet vid installation av
tillbehör

0 % icke-godkända punkter mot 4,1 % för genomsnittet.

2023

HD Norrsken nådde sin högsta andel
godkända besiktningar 2023

0 % godkända bland 3 besiktningar.

3 besiktningar

HD Norrsken har 3 offentliga
besiktningar i underlaget

Rapporten bygger på 3 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av HD Norrskens offentliga besiktningar är godkända


HD Norrskens

0 %



Genomsnittet

15,6 %



HD Norrskens

3

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ HD Norrsken ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	HD Norrsken
Tillbehör	21 granskade kontrollpunkter	95,9 %	100 %
Växelriktare	88 granskade kontrollpunkter	92,1 %	88,6 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	89 %	79,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

HD Norrsken Genomsnittet



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där HD Norrsken är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/hd-norrsken/data

