



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



HD Norrsken jämfört med Assemblin Solar AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hd-norrsken/data/jamfor/assemblin-solar-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för HD Norrsken.

2,5 pp

HD Norrsken har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,5 % för Assemblin Solar AB.

19,3 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,9 % för HD Norrsken.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för HD Norrsken.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av HD Norrskens offentliga besiktningar är godkända


HD Norrskens

0 %



Assemblin Solar AB

40 %



HD Norrskens

3

besiktningar

Assemblin Solar AB

15

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

HD Norrsken Assemblin Solar AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.




Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Assemblin Solar AB	HD Norrsken
Tillbehör	21 granskade kontrollpunkter	97,5 %	100 %
Växelriktare	88 granskade kontrollpunkter	97,2 %	88,6 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	98,4 %	79,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ HD Norrsken ■ Assemblin Solar AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där HD Norrskén är registrerad som installatör.

Jämförelse

Assemblin Solar AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/hd-norrskén/data/jamfor/assemblin-solar-ab

