



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



HD Norrsken jämfört med Skandica Solar

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hd-norrsken/data/jamfor/skandica-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+19,6 pp

Skandica Solar har högre andel godkända besiktningar

19,6 % godkända, jämfört med 0 % för HD Norrsken.

8,2 pp

HD Norrsken har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,2 % för Skandica Solar.

13,4 pp

Skandica Solar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

7,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,9 % för HD Norrsken.

+3,3 pp

Skandica Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

3,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för HD Norrsken.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av HD Norrskens offentliga besiktningar är godkända


HD Norrskens

0 %



Skandica Solar

19,6 %



HD Norrskens

3

besiktningar


Skandica Solar

153

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 HD Norrsken  Skandica Solar

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Skandica Solar	HD Norrsken
Tillbehör	21 granskade kontrollpunkter	91,8 %	100 %
Växelriktare	88 granskade kontrollpunkter	88,9 %	88,6 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	92,5 %	79,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där HD Norrsken är registrerad som installatör.

Jämförelse

Skandica Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hd-norrsken/data/jamfor/skandica-solar

