



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



HD Norrsken jämfört med Solortus

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hd-norrsken/data/jamfor/solortus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

5 pp

HD Norrsken har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 5 % för Solortus.

8,7 pp

Solortus har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,9 % för HD Norrsken.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av HD Norrskens offentliga besiktningar är godkända


HD Norrskens

0 %



Solortus

0 %



HD Norrskens

3

besiktningar

Solortus

4

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

HD Norrsken Solortus

2023		0 % 3 st	0 % 1 st
2024		- 0 st	0 % 3 st


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.



Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solortus	HD Norrsken
Tillbehör	21 granskade kontrollpunkter	95 %	100 %
Växelriktare	88 granskade kontrollpunkter	93 %	88,6 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	87,8 %	79,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där HD Norrskén är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solortus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hd-norrskén/data/jamfor/solortus

