



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Hyllinge Solkraft AB jämfört med Assemblin Solar AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hyllinge-solkraft-ab/data/jamfor/assemblin-solar-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för Hyllinge Solkraft AB.

14 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,6 % för Hyllinge Solkraft AB.

6,4 pp skillnad

Hyllinge Solkraft AB ligger närmast Assemblin Solar AB vid montering av montagesystem

15,3 % icke-godkända punkter för Hyllinge Solkraft AB, jämfört med 8,9 % för Assemblin Solar AB.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Hyllinge Solkraft AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Hyllinge Solkraft ABs offentliga besiktningar är godkända


Hyllinge Solkraft AB

0 %



Assemblin Solar AB

40 %



Hyllinge Solkraft AB

4

besiktningar

Assemblin Solar AB

15

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Hyllinge Solkraft AB ■ Assemblin Solar AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Assemblin Solar AB	Hyllinge Solkraft AB
Montagesystem	98 granskade kontrollpunkter	91,1 %	84,7 %
Batteri	98 granskade kontrollpunkter	93,9 %	86,7 %
Tillbehör	65 granskade kontrollpunkter	97,5 %	87,7 %
Växeriktare	78 granskade kontrollpunkter	97,2 %	84,6 %
Solpaneler	77 granskade kontrollpunkter	98,4 %	84,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Assemblin Solar AB	Hyllinge Solkraft AB
Skåne län	3 respektive 6 besiktningar	33,3 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Hyllinge Solkraft AB och Assemblin Solar AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Hyllinge Solkraft AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Assemblin Solar AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hyllinge-solkraft-ab/data/jamfor/assemblin-solar-ab

