



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Hyllinge Solkraft AB jämfört med Solpanelen Syd AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hyllinge-solkraft-ab/data/jamfor/solpanelen-syd-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

6,8 pp

Hyllinge Solkraft AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

15,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 22,1 % för Solpanelen Syd AB.

12,3 pp

Solpanelen Syd AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,3 % för Hyllinge Solkraft AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Hyllinge Solkraft ABs offentliga besiktningar är godkända


Hyllinge Solkraft AB

0 %



Solpanelen Syd AB

0 %



Hyllinge Solkraft AB

4

besiktningar

Solpanelen Syd AB




4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Hyllinge Solkraft AB  Solpanelen Syd AB


2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		- 0 st	0 % 2 st
2024		0 % 3 st	0 % 1 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solpanelen Syd AB	Hyllinge Solkraft AB
Montagesystem	98 granskade kontrollpunkter	77,9 %	84,7 %
Solpaneler	77 granskade kontrollpunkter	79,7 %	84,4 %
Växelriktare	78 granskade kontrollpunkter	95,8 %	84,6 %
Tillbehör	65 granskade kontrollpunkter	100 %	87,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solpanelen Syd AB	Hyllinge Solkraft AB
Skåne län	3 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Hyllinge Solkraft AB och Solpanelen Syd AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Hyllinge Solkraft AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solpanelen Syd AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hyllinge-solkraft-ab/data/jamfor/solpanelen-syd-ab

