



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Hyllinge Solkraft AB jämfört med Soltjänst Sverige AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hyllinge-solkraft-ab/data/jamfor/soltjanst-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Soltjänst Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Hyllinge Solkraft AB.

14,6 pp

Soltjänst Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

0,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,4 % för Hyllinge Solkraft AB.

1,6 pp skillnad

Hyllinge Solkraft AB ligger närmast Soltjänst Sverige AB vid montering av solpaneler

15,6 % icke-godkända punkter för Hyllinge Solkraft AB, jämfört med 14 % för Soltjänst Sverige AB.

+66,7 pp

Soltjänst Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

66,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Hyllinge Solkraft AB.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Hyllinge Solkraft ABs offentliga besiktningar är godkända


Hyllinge Solkraft AB

0 %



Soltjänst Sverige AB

33,3 %



Hyllinge Solkraft AB

4

besiktningar

Soltjänst Sverige AB

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Hyllinge Solkraft AB ■ Soltjänst Sverige AB

2023		- 0 st	0 % 2 st
2024		0 % 3 st	100 % 1 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Soltjänst Sverige AB	Hyllinge Solkraft AB
Solpaneler	77 granskade kontrollpunkter	86 %	84,4 %
Montagesystem	98 granskade kontrollpunkter	92,6 %	84,7 %
Tillbehör	65 granskade kontrollpunkter	100 %	87,7 %
Batteri	98 granskade kontrollpunkter	100 %	86,7 %
Växeriktare	78 granskade kontrollpunkter	99,2 %	84,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Hyllinge Solkraft AB ■ Soltjänst Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Hyllinge Solkraft AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Soltjänst Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hyllinge-solkraft-ab/data/jamfor/soltjanst-sverige-ab

