



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Inovèla jämfört med Alstra

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/inovla/data/jamfor/alstra



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5,6 pp

Alstra har högre andel godkända besiktningar

5,6 % godkända, jämfört med 0 % för Inovèla.

9 pp

Inovèla har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,9 % för Alstra.

4,3 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid installation av batterier

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,2 % för Inovèla.

+11,1 pp

Alstra har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Inovèla.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Inovèlas offentliga besiktningar är godkända


Inovèla

0 %



Alstra

5,6 %



Inovèla

3

besiktningar

Alstra

54

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Inovèla Alstra


2022		- 0 st	6,3 % 16 st
2023		- 0 st	0 % 24 st
2024		- 0 st	14,3 % 14 st
2025		0 % 3 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alstra	Inovèla
Solpaneler	54 granskade kontrollpunkter	89,1 %	98,1 %
Montagesystem	73 granskade kontrollpunkter	85,7 %	90,4 %
Tillbehör	36 granskade kontrollpunkter	89 %	88,9 %
Växeriktare	40 granskade kontrollpunkter	91,3 %	90 %
Batteri	97 granskade kontrollpunkter	98,1 %	93,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Inovèla är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alstra jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/inovla/data/jamfor/alstra

