



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Inovèla jämfört med Kungälv Närenergi AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/inovla/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+50 pp

Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 0 % för Inovèla.

2,8 pp

Inovèla har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,7 % för Kungälv Närenergi AB.

11,1 pp

Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Inovèla.

+50 pp

Kungälv Närenergi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

50 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Inovèla.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Inovèlas offentliga besiktningar är godkända

Inovèla

0 %



Kungälv Närenergi AB

50 %



Inovèla

3

besiktningar

Kungälv Närenergi AB

4

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Inovèla ■ Kungälv Närenergi AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kungälv Närenergi AB	Inovèla
Solpaneler	54 granskade kontrollpunkter	95,3 %	98,1 %
			
Montagesystem	73 granskade kontrollpunkter	90,6 %	90,4 %
			
Växelriktare	40 granskade kontrollpunkter	99,4 %	90 %
			
Tillbehör	36 granskade kontrollpunkter	100 %	88,9 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Inovèla Kungälv Närenergi AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Inovèla är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kungälv Närenergi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/inovla/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab

