



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Inovèla jämfört med Soltjänst Sverige AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/inovla/data/jamfor/soltjanst-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Soltjänst Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Inovèla.

12,1 pp

Inovèla har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 14 % för Soltjänst Sverige AB.

11,1 pp

Soltjänst Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Inovèla.

+66,7 pp

Soltjänst Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

66,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Inovèla.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Inovèlas offentliga besiktningar är godkända


Inovèla

0 %



Soltjänst Sverige AB

33,3 %



Inovèla

3

besiktningar


Soltjänst Sverige AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Inovèla  Soltjänst Sverige AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Soltjänst Sverige AB	Inovèla
Solpaneler	54 granskade kontrollpunkter	86 %	98,1 %
Montagesystem	73 granskade kontrollpunkter	92,6 %	90,4 %
Batteri	97 granskade kontrollpunkter	100 %	93,8 %
Växeriktare	40 granskade kontrollpunkter	99,2 %	90 %
Tillbehör	36 granskade kontrollpunkter	100 %	88,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Inovèla Soltjänst Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Inovèla är registrerad som installatör.

Jämförelse

Soltjänst Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/inovla/data/jamfor/soltjanst-sverige-ab

