



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Järfälla Energi jämfört med Alstra

2021–2025

14 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/alstra



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+15,8 pp

Järfälla Energi har högre andel godkända besiktningar

21,4 % godkända, jämfört med 5,6 % för Alstra.

10,7 pp

Järfälla Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,3 % för Alstra.

0,1 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid installation av batterier

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 2 % för Järfälla Energi.

+10,3 pp

Järfälla Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

21,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 11,1 % för Alstra.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

21,4 %

av Järfälla Energis offentliga besiktningar är godkända


Järfälla Energi

21,4 %



Alstra

5,6 %



Järfälla Energi

14

besiktningar


Alstra

54

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Järfälla Energi ■ Alstra


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alstra	Järfälla Energi
Montagesystem	358 granskade kontrollpunkter	85,7 %	96,4 %
Tillbehör	160 granskade kontrollpunkter	89 %	98,7 %
Växelriktare	71 granskade kontrollpunkter	91,3 %	100 %
Solpaneler	315 granskade kontrollpunkter	89,1 %	96,5 %
Optimerare	19 granskade kontrollpunkter	80 %	84,2 %
Batteri	459 granskade kontrollpunkter	98,1 %	98 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

Järfälla Energi Alstra



Intervallen visar antalet ikke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Järfälla Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alstra jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/alstra

