



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Järfälla Energi jämfört med Solkontakt Stockholm AB

2021–2025

14 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/solkontakt-stockholm-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,9 pp

Solkontakt Stockholm AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 21,4 % för Järfälla Energi.

13,1 pp

Järfälla Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,7 % för Solkontakt Stockholm AB.

2,7 pp skillnad

Solkontakt Stockholm AB ligger närmast Järfälla Energi vid installation av tillbehör

4 % icke-godkända punkter för Solkontakt Stockholm AB, jämfört med 1,3 % för Järfälla Energi.

+21,4 pp

Järfälla Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

21,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkontakt Stockholm AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

21,4 %

av Järfälla Energis offentliga besiktningar är godkända


Järfälla Energi

21,4 %



Solkontakt Stockholm AB

33,3 %



Järfälla Energi

14

besiktningar

Solkontakt Stockholm AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Järfälla Energi ■ Solkontakt Stockholm AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkontakt Stockholm AB	Järfälla Energi
Montagesystem	358 granskade kontrollpunkter	83,3 %	96,4 %
Solpaneler	315 granskade kontrollpunkter	83,7 %	96,5 %
Växelriktare	71 granskade kontrollpunkter	91,1 %	100 %
Batteri	459 granskade kontrollpunkter	91,3 %	98 %
Tillbehör	160 granskade kontrollpunkter	96 %	98,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Solkontakt Stockholm AB	Järfälla Energi
Stockholms län	14 respektive 3 besiktningar 33,3 %	21,4 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Järfälla Energi och Solkontakt Stockholm AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Järfälla Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkontakt Stockholm AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/solkontakt-stockholm-ab

