



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Järfälla Energi jämfört med Vattenfall

2021–2025

## 14 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/vattenfall](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/vattenfall)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +15,1 pp

**Järfälla Energi har högre andel godkända besiktningar**

21,4 % godkända, jämfört med 6,3 % för Vattenfall.

### 16,2 pp

**Järfälla Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

3,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,7 % för Vattenfall.

### 4,2 pp skillnad

**Vattenfall ligger närmast Järfälla Energi vid installation av optimerare**

20 % icke-godkända punkter för Vattenfall, jämfört med 15,8 % för Järfälla Energi.

### +15,1 pp

**Järfälla Energi har fler besiktningar med få anmärkningar**

21,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,3 % för Vattenfall.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 21,4 %

av Järfälla Energis offentliga besiktningar är godkända


Järfälla Energi

21,4 %



Vattenfall

6,3 %



Järfälla Energi

**14**

besiktningar


Vattenfall

**16**

besiktningar

## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Järfälla Energi  Vattenfall

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | Vattenfall | Järfälla Energi |
|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Solpaneler</b>    | 315 granskade kontrollpunkter | 80,3 %     | <b>96,5 %</b>   |
| <b>Montagesystem</b> | 358 granskade kontrollpunkter | 80,6 %     | <b>96,4 %</b>   |
| <b>Växelriktare</b>  | 71 granskade kontrollpunkter  | 88 %       | <b>100 %</b>    |
| <b>Tillbehör</b>     | 160 granskade kontrollpunkter | 91,9 %     | <b>98,7 %</b>   |
| <b>Batteri</b>       | 459 granskade kontrollpunkter | 92,6 %     | <b>98 %</b>     |
| <b>Optimerare</b>    | 19 granskade kontrollpunkter  | 80 %       | <b>84,2 %</b>   |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Järfälla Energi Vattenfall



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Järfälla Energi är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/vattenfall](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/vattenfall)

