



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



JS Elservice jämfört med Alstra

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/js-elservice/data/jamfor/alstra



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5,6 pp

Alstra har högre andel godkända besiktningar

5,6 % godkända, jämfört med 0 % för JS Elservice.

11 pp

JS Elservice har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 11 % för Alstra.

10,1 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,4 % för JS Elservice.

+11,1 pp

Alstra har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för JS Elservice.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av JS Elservices offentliga besiktningar är godkända


JS Elservice

0 %



Alstra

5,6 %



JS Elservice

3

besiktningar

Alstra

54


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

JS Elservice Alstra




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alstra	JS Elservice
Tillbehör	18 granskade kontrollpunkter	89 %	100 %
Växeriktare	120 granskade kontrollpunkter	91,3 %	94,2 %
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	80 %	80 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	89,1 %	89,1 %
Montagesystem	41 granskade kontrollpunkter	85,7 %	75,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Alstra	JS Elservice
Skåne län	3 respektive 44 besiktningar	6,8 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både JS Elservice och Alstra.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där JS Elservice är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alstra jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/js-elservice/data/jamfor/alstra

