



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



JS Elservice jämfört med Energihem

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/js-elservice/data/jamfor/energihem



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+17,6 pp

Energihem har högre andel godkända besiktningar

17,6 % godkända, jämfört med 0 % för JS Elservice.

7,4 pp

JS Elservice har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

5,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,2 % för Energihem.

0,4 pp

Energihem har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

24 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,4 % för JS Elservice.

+11,8 pp

Energihem har fler besiktningar med få anmärkningar

11,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för JS Elservice.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av JS Elservices offentliga besiktningar är godkända


JS Elservice

0 %



Energihem

17,6 %



JS Elservice

3

besiktningar

Energihem

17


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

JS Elservice Energihem




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energihem	JS Elservice
Växelriktare	120 granskade kontrollpunkter	86,8 %	94,2 %
			
Tillbehör	18 granskade kontrollpunkter	98,4 %	100 %
			
Montagesystem	41 granskade kontrollpunkter	76 %	75,6 %
			
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	89,5 %	89,1 %
			
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	85,2 %	80 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Energihem	JS Elservice
Skåne län	3 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både JS Elservice och Energihem.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där JS Elservice är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energihem jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/js-elservice/data/jamfor/energihem

