



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



JS Elservice jämfört med Energiteknik i Kungälv AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/js-elservice/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 0 % för JS Elservice.

21,1 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,4 % för JS Elservice.

0 pp skillnad

JS Elservice ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter för JS Elservice, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för JS Elservice.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av JS Elservices offentliga besiktningar är godkända

JS Elservice

0 %



Energiteknik i Kungälv AB

75 %



JS Elservice

3

besiktningar

Energiteknik i Kungälv AB

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

JS Elservice Energiteknik i Kungälv AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energiteknik i Kungälv AB	JS Elservice
Tillbehör	18 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
			
Växeriktare	120 granskade kontrollpunkter	100 %	94,2 %
			
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	95,9 %	89,1 %
			
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	100 %	80 %
			
Montagesystem	41 granskade kontrollpunkter	96,7 %	75,6 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

JS Elservice Energiteknik i Kungälv AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där JS Elservice är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energiteknik i Kungälv AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/js-elservice/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab

