



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



JS Elservice jämfört med Kraftringen

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/js-elservice/data/jamfor/kraftringen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

Kraftringen har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 0 % för JS Elservice.

11,4 pp

Kraftringen har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

13 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,4 % för JS Elservice.

0,3 pp skillnad

JS Elservice ligger närmast Kraftringen vid installation av växelriktare

5,8 % icke-godkända punkter för JS Elservice, jämfört med 5,5 % för Kraftringen.

+20 pp

Kraftringen har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för JS Elservice.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av JS Elservices offentliga besiktningar är godkända


JS Elservice

0 %



Kraftringen

20 %



JS Elservice

3

besiktningar

Kraftringen

5

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

JS Elservice Krafringen


2022		- 0 st	0 % 2 st
2023		- 0 st	0 % 2 st
2024		0 % 3 st	100 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kraftringen	JS Elservice
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	80 %	80 %
Växelriktare	120 granskade kontrollpunkter	94,5 %	94,2 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	91,8 %	89,1 %
Montagesystem	41 granskade kontrollpunkter	87 %	75,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Kraftringen	JS Elservice
Skåne län	3 respektive 5 besiktningar	20 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både JS Elservice och Kraftringen.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där JS Elservice är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kraftringen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/js-elservice/data/jamfor/kraftringen

