



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



JS Elservice jämfört med Penthon

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/js-elservice/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

2,9 pp

JS Elservice har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

10,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,8 % för Penthon.

11,5 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,4 % för JS Elservice.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av JS Elservices offentliga besiktningar är godkända


JS Elservice

0 %



Penthon

0 %



JS Elservice

3
besiktningar

Penthon

6
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %




JS Elservice

Penthon


2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		- 0 st	0 % 2 st
2024		0 % 3 st	0 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Penthon	JS Elservice
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	86,2 %	89,1 %
			
Tillbehör	18 granskade kontrollpunkter	98,2 %	100 %
			
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	80,6 %	80 %
			
Växeloriktare	120 granskade kontrollpunkter	95,8 %	94,2 %
			
Montagesystem	41 granskade kontrollpunkter	87,1 %	75,6 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där JS Elservice är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/js-elservice/data/jamfor/penthon

