



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



JS Elservice jämfört med Vattenfall

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/js-elservice/data/jamfor/vattenfall



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+6,3 pp

Vattenfall har högre andel godkända besiktningar

6,3 % godkända, jämfört med 0 % för JS Elservice.

8,8 pp

JS Elservice har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

10,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,7 % för Vattenfall.

5 pp

Vattenfall har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

19,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,4 % för JS Elservice.

+6,3 pp

Vattenfall har fler besiktningar med få anmärkningar

6,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för JS Elservice.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av JS Elservices offentliga besiktningar är godkända


JS Elservice

0 %



Vattenfall

6,3 %



JS Elservice

3

besiktningar

Vattenfall

16

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

JS Elservice Vattenfall


2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		- 0 st	0 % 10 st
2024		0 % 3 st	33,3 % 3 st
2025		- 0 st	0 % 2 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vattenfall	JS Elservice
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	80,3 %	89,1 %
			
Tillbehör	18 granskade kontrollpunkter	91,9 %	100 %
			
Växelriktare	120 granskade kontrollpunkter	88 %	94,2 %
			
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	80 %	80 %
			
Montagesystem	41 granskade kontrollpunkter	80,6 %	75,6 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där JS Elservice är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/js-elservice/data/jamfor/vattenfall

