



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB jämfört med AllSol Norden AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/allsol-norden-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

2,8 pp

KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

18,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,9 % för AllSol Norden AB.

0,3 pp skillnad

AllSol Norden AB ligger närmast KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB vid installation av tillbehör

7,4 % icke-godkända punkter för AllSol Norden AB, jämfört med 7,1 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av KNG EL KONSULT & INSTALLATION ABs offentliga besiktningar är godkända


KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

0 %



AllSol Norden AB

0 %



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

3

besiktningar

AllSol Norden AB

9

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

AllSol Norden AB


2023		0 % 3 st	0 % 1 st
2024		- 0 st	0 % 5 st
2025		- 0 st	0 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		AllSol Norden AB	KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB
Montagesystem	72 granskade kontrollpunkter	79,1 %	81,9 %
Växelriktare	116 granskade kontrollpunkter	87,8 %	89,7 %
Solpaneler	45 granskade kontrollpunkter	81,7 %	82,2 %
Batteri	20 granskade kontrollpunkter	94,5 %	95 %
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	92,6 %	92,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

AllSol Norden AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/allsol-norden-ab

