



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB jämfört med BYHMGARD

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/byhmgard



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

BYHMGARD har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.

1,4 pp

KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

18,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,5 % för BYHMGARD.

5,5 pp

BYHMGARD har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

4,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,3 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.

+25 pp

BYHMGARD har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av KNG EL KONSULT & INSTALLATION ABs offentliga besiktningar är godkända


KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

0 %



BYHMGARD

25 %



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

3

besiktningar


BYHMGARD

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB  BYHMGARD

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		BYHMGARD	KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB
Montagesystem	72 granskade kontrollpunkter	80,5 %	81,9 %
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	94,1 %	92,9 %
Solpaneler	45 granskade kontrollpunkter	85,7 %	82,2 %
Batteri	20 granskade kontrollpunkter	100 %	95 %
Växeriktare	116 granskade kontrollpunkter	95,2 %	89,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

BYHMGARD jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/byhmgard

