



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# **KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB** jämfört med Energiteknik i Kungälv AB

2021–2025

---

## **3 offentliga besiktningar**

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +75 pp

**Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar**

75 % godkända, jämfört med 0 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.

### 14,8 pp

**Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,1 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.

### 5 pp skillnad

**KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av batterier**

5 % icke-godkända punkter för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

### +75 pp

**Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar**

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.




**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**0 %**

av KNG EL KONSULT & INSTALLATION ABs offentliga besiktningar är godkända

KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

0 %



Energiteknik i Kungälv AB

75 %



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

**3**

besiktningar

Energiteknik i Kungälv AB

**4**

besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %




KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB



Energiteknik i Kungälv AB

2023




0 %

3 st

100 %

1 st

2024



-

0 st

66,7 %

3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


| Produktgrupp         |                               | Energiteknik i Kungälv AB | KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Batteri</b>       | 20 granskade kontrollpunkter  | 100 %                     | <b>95 %</b>                      |
| <b>Tillbehör</b>     | 28 granskade kontrollpunkter  | 100 %                     | <b>92,9 %</b>                    |
| <b>Växelriktare</b>  | 116 granskade kontrollpunkter | 100 %                     | <b>89,7 %</b>                    |
| <b>Solpaneler</b>    | 45 granskade kontrollpunkter  | 95,9 %                    | <b>82,2 %</b>                    |
| <b>Montagesystem</b> | 72 granskade kontrollpunkter  | 96,7 %                    | <b>81,9 %</b>                    |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

Energiteknik i Kungälv AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Energiteknik i Kungälv AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

### Fortsätt i den digitala rapporten

[www.solenergiqualitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab](http://www.solenergiqualitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab)

