



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB jämfört med Freebo

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/freebo



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

19,9 pp

KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

18,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 38 % för Freebo.

1,9 pp

Freebo har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

5,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,1 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av KNG EL KONSULT & INSTALLATION ABs offentliga besiktningar är godkända


KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

0 %



Freebo

0 %



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

3

besiktningar

Freebo

24

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB ■ Freebo

2023		0 % 3 st	0 % 10 st
2024		- 0 st	0 % 9 st
2025		- 0 st	0 % 5 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Freebo	KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB
Montagesystem	72 granskade kontrollpunkter	62 %	81,9 %
Solpaneler	45 granskade kontrollpunkter	77,5 %	82,2 %
Batteri	20 granskade kontrollpunkter	92,3 %	95 %
Växeriktare	116 granskade kontrollpunkter	88,8 %	89,7 %
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	94,8 %	92,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB Freebo



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Freebo	KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB
Stockholms län	3 respektive 6 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB och Freebo.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Freebo jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/freebo

