



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB jämfört med Kopernicus

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/kopernicus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+31,3 pp

Kopernicus har högre andel godkända besiktningar

31,3 % godkända, jämfört med 0 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.

8,5 pp

Kopernicus har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

9,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,8 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.

2,3 pp skillnad

KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB ligger närmast Kopernicus vid installation av batterier

5 % icke-godkända punkter för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB, jämfört med 2,7 % för Kopernicus.

+31,3 pp

Kopernicus har fler besiktningar med få anmärkningar

31,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av KNG EL KONSULT & INSTALLATION ABs offentliga besiktningar är godkända


KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

0 %



Kopernicus

31,3 %



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

3

besiktningar


Kopernicus

16

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB
 Kopernicus


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kopernicus	KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB
Batteri	20 granskade kontrollpunkter	97,3 %	95 %
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	95,9 %	92,9 %
Växelriktare	116 granskade kontrollpunkter	93,9 %	89,7 %
Montagesystem	72 granskade kontrollpunkter	87,5 %	81,9 %
Solpaneler	45 granskade kontrollpunkter	90,7 %	82,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kopernicus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/kopernicus

