



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB jämfört med Penthon

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

6,1 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,3 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.

0,8 pp skillnad

KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB ligger närmast Penthon vid installation av batterier

5 % icke-godkända punkter för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB, jämfört med 4,2 % för Penthon.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av KNG EL KONSULT & INSTALLATION ABs offentliga besiktningar är godkända


KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

0 %



Penthon

0 %



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

3

besiktningar

Penthon

6

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB Penthon

2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		0 % 3 st	0 % 2 st
2024		- 0 st	0 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Penthon	KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB
Batteri	20 granskade kontrollpunkter	95,8 %	95 %
Solpaneler	45 granskade kontrollpunkter	86,2 %	82,2 %
Montagesystem	72 granskade kontrollpunkter	87,1 %	81,9 %
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	98,2 %	92,9 %
Växeriktare	116 granskade kontrollpunkter	95,8 %	89,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB Penthon



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/penthon

