



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB jämfört med Solcellsbolaget Sweden AB

2021–2025

---

## 3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/solcellsbolaget-sweden-ab](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/solcellsbolaget-sweden-ab)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +25 pp

**Solcellsbolaget Sweden AB har högre andel godkända besiktningar**

25 % godkända, jämfört med 0 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.

### 10,1 pp

**KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

18,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,2 % för Solcellsbolaget Sweden AB.

### 8,3 pp

**Solcellsbolaget Sweden AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

9,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,8 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.

### +25 pp

**Solcellsbolaget Sweden AB har fler besiktningar med få anmärkningar**

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.




## Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 0 %

av KNG EL KONSULT & INSTALLATION ABs offentliga besiktningar är godkända


KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

0 %



Solcellsbolaget Sweden AB

25 %



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

## 3

besiktningar

Solcellsbolaget Sweden AB


## 4

besiktningar

## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp  |                               | Solcellsbolaget Sweden<br>AB | KNG EL KONSULT &<br>INSTALLATION AB |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Montagesystem | 72 granskade kontrollpunkter  | 71,8 %                       | <b>81,9 %</b>                       |
| Tillbehör     | 28 granskade kontrollpunkter  | 93,9 %                       | <b>92,9 %</b>                       |
| Växelriktare  | 116 granskade kontrollpunkter | 91,6 %                       | <b>89,7 %</b>                       |
| Solpaneler    | 45 granskade kontrollpunkter  | 90,5 %                       | <b>82,2 %</b>                       |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Solcellsbolaget Sweden AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

### Fortsätt i den digitala rapporten

[www.solenergiqualitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/solcellsbolaget-sweden-ab](http://www.solenergiqualitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/solcellsbolaget-sweden-ab)

