



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB jämfört med Stockholm Solenergi

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/stockholm-solenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

9 pp

Stockholm Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,8 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.

1,3 pp skillnad

KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB ligger närmast Stockholm Solenergi vid installation av batterier

5 % icke-godkända punkter för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB, jämfört med 3,7 % för Stockholm Solenergi.

+13,6 pp

Stockholm Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

13,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av KNG EL KONSULT & INSTALLATION ABs offentliga besiktningar är godkända


KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

0 %



Stockholm Solenergi

0 %



KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

3

besiktningar

Stockholm Solenergi

22

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB

Stockholm Solenergi


2022		- 0 st	0 % 3 st
2023		0 % 3 st	- 0 st
2024		- 0 st	0 % 8 st
2025		- 0 st	0 % 11 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Stockholm Solenergi	KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB
Batteri	20 granskade kontrollpunkter	96,3 %	95 %
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	95,4 %	92,9 %
Växelriktare	116 granskade kontrollpunkter	93,9 %	89,7 %
Montagesystem	72 granskade kontrollpunkter	89,9 %	81,9 %
Solpaneler	45 granskade kontrollpunkter	91,2 %	82,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Stockholm Solenergi	KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB
Stockholms län	3 respektive 19 besiktningar	0 %
		0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB och Stockholm Solenergi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Stockholm Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kng-el-konsult-installation-ab/data/jamfor/stockholm-solenergi

