



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

KomByggSol jämfört med Delidel

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kombyggisol/data/jamfor/delidel



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+27,5 pp

KomByggSol har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 12,5 % för Delidel.

9,4 pp

KomByggSol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,3 % för Delidel.

1 pp skillnad

Delidel ligger närmast KomByggSol vid installation av växelriktare

9,1 % icke-godkända punkter för Delidel, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

+22,5 pp


KomByggSol har fler besiktningar med få anmärkningar

40 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 17,5 % för Delidel.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av KomByggSols offentliga besiktningar är godkända



KomByggSol

5

besiktningar


Delidel

40

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ KomByggSol ■ Delidel


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Delidell	KomByggSol
Solpaneler	52 granskade kontrollpunkter	88,7 %	98,1 %
Montagesystem	73 granskade kontrollpunkter	87 %	94,5 %
Tillbehör	6 granskade kontrollpunkter	96,4 %	100 %
Växeriktare	111 granskade kontrollpunkter	90,9 %	91,9 %
Batteri	9 granskade kontrollpunkter	91,2 %	77,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

KomByggSol Delidel



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där KomByggSol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Delidel jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kombyggsol/data/jamfor/delidel

