



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

KomByggSol jämfört med JS Elservice

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kombyggisol/data/jamfor/js-elservice



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

KomByggSol har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för JS Elservice.

18,9 pp

KomByggSol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,4 % för JS Elservice.

2,3 pp

JS Elservice har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

5,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

+40 pp


KomByggSol har fler besiktningar med få anmärkningar

40 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för JS Elservice.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av KomByggSols offentliga besiktningar är godkända



KomByggSol

5

besiktningar

JS Elservice

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

KomByggSol JS Elservice




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		JS Elservice	KomByggSol
Optimerare	24 granskade kontrollpunkter	80 %	100 %
			
Montagesystem	73 granskade kontrollpunkter	75,6 %	94,5 %
			
Solpaneler	52 granskade kontrollpunkter	89,1 %	98,1 %
			
Tillbehör	6 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
			
Växelriktare	111 granskade kontrollpunkter	94,2 %	91,9 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		JS Elservice	KomByggSol
Skåne län	5 respektive 3 besiktningar	0 %	40 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både KomByggSol och JS Elservice.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där KomByggSol är registrerad som installatör.

Jämförelse

JS Elservice jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kombyggisol/data/jamfor/js-elservice

