



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

KomByggSol jämfört med Moveco

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kombyggisol/data/jamfor/moveco



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16,2 pp

KomByggSol har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 23,8 % för Moveco.

3,9 pp

KomByggSol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,4 % för Moveco.

0,9 pp

Moveco har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

7,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

+25,7 pp



KomByggSol har fler besiktningar med få anmärkningar

40 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 14,3 % för Moveco.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av KomByggSols offentliga besiktningar är godkända



KomByggSol

5

besiktningar


Moveco

42

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 KomByggSol  Moveco

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Moveco	KomByggSol
Optimerare	24 granskade kontrollpunkter	80 %	100 %
Tillbehör	6 granskade kontrollpunkter	95,8 %	100 %
Montagesystem	73 granskade kontrollpunkter	90,6 %	94,5 %
Solpaneler	52 granskade kontrollpunkter	95,9 %	98,1 %
Växelriktare	111 granskade kontrollpunkter	92,8 %	91,9 %
Batteri	9 granskade kontrollpunkter	96,2 %	77,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

KomByggSol Moveco



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där KomByggSol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Moveco jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kombyggisol/data/jamfor/moveco

