



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



KomByggSol jämfört med Neolar

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kombyggisol/data/jamfor/neolar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

KomByggSol har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för Neolar.

19,5 pp

KomByggSol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 25 % för Neolar.

1,6 pp

Neolar har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

6,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

+40 pp


KomByggSol har fler besiktningar med få anmärkningar

40 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Neolar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

40 %

av KomByggSols offentliga besiktningar är godkända



KomByggSol

5

besiktningar


Neolar

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 KomByggSol  Neolar

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Neolar	KomByggSol
Optimerare	24 granskade kontrollpunkter	80 %	100 %
Montagesystem	73 granskade kontrollpunkter	75 %	94,5 %
Solpaneler	52 granskade kontrollpunkter	84,4 %	98,1 %
Tillbehör	6 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Växelriktare	111 granskade kontrollpunkter	93,5 %	91,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där KomByggSol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Neolar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kombyggisol/data/jamfor/neolar

